

Controleformulier autoradio met cassettedeck

Merk	Philips
Type	79 RC 169/80
Serienummer	
Controleur	Michel Bats
Datum	20-11-2020

Kenmerken

Omschrijving	Aanwezigheid	Waarde	Eenheid
Aansluiting 2 speakers	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Watt
Aansluiting 4 speakers	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Watt
Zekering	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Ampère
FM	<input checked="" type="checkbox"/>		
RDS	<input checked="" type="checkbox"/>		
AM	<input checked="" type="checkbox"/>		
LW	<input checked="" type="checkbox"/>		
SW	<input type="checkbox"/>		
AUX-aansluiting	<input type="checkbox"/>		
Lijn-uitgang	<input type="checkbox"/>		
Aansluiting CD-wisselaar	<input type="checkbox"/>		
ISO-standaard	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIN-standaard	<input type="checkbox"/>		
Cassettedeck met MSS	<input type="checkbox"/>		
Cassettedeck met Bolby B	<input type="checkbox"/>		
Cassettedeck met Dolby C	<input type="checkbox"/>		
Cassettedeck met DCC	<input type="checkbox"/>		
Cassettedeck met autoreverse	<input type="checkbox"/>		

Algemene staat

Omschrijving	OK	NOK	NVT	Opmerking
Behuizing onbeschadigd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lichte gebruikssporen.
Tekst op behuizing onbeschadigd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tekst rond de volumeknop licht vervaagd.
Sticker garantiecertificaat aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Licht beschadigd.
Afdekkapje links aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afdekkap is 1 geheel links en rechts.
Afdekkapje rechts aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISO-inbouwframe aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ISO-demontagesleutels aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Afneembaar bedieningspaneel aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Opbergdoosje bedieningspaneel aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE-kaart aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CODE bekend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Werking CODE-functie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Handleiding aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verpakking aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Technische werking

Omschrijving	OK	NOK	NVT	Opmerking
Verlichting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verlichting display defect.
Display	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Display defect.
FM-ontvangst	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AUX-aansluiting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Visuele staat elektrolytische condensatoren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Omschrijving	OK	NOK	NVT	Opmerking
Staat externe bekabeling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ISO A-stekker is de bedrading van gerepareerd.

Staat cassettedeck

Omschrijving	OK	NOK	NVT	Opmerking
Algemene indruk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Snaar 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Snaar 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vliegwiel 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vliegwiel 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Capstan 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Capstan 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aandrukrol 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aandrukrol 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Algemene indruk weergavekop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Snelheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gecontroleerd met band testtoon.
Werking autoreverse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Werking bandeinde (bij geen autoreverse)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werking vooruit spoelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Werking achteruit spoelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Conclusie/aanbevelingen

Door het defecte display niet direct een echt bruikbare radio. Het display lijkt grotendeels te werken daar op de meeste plaatsen de juiste elementen worden weergegeven.
 In z'n huidige vorm is deze radio een goede donor voor het opknappen van een andere RC 169 gezien de goede staat van het cassettedeck.